

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LABOR VIEJA, ALDEA LA CIENÁGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6072-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: Aplicación de cernido en salón de clase



Foto 2: Aplicación de cernido en bodega



Foto 3: Aplicación de cernido en bodega




Foto 4: Levantamiento de pared en cocina



Foto 5: Levantamiento frontal de pared



Foto 6: Desmontaje de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

