

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LABOR VIEJA, ALDEA LA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6072-43	FECHA:	02/07/2024



Foto1: Pintura de paredes



Foto 2: Reparación de Polletón



Foto 3: Instalación de azulejo en cocina



Foto 4: Pintura de salones



Foto 5: pintura de salones



Foto 6: Estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

