



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRÁCTICA 123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO JOLONCOT, EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-6555-43	FECHA	10/05/2024



Foto 1: vaciado de concreto osa de patio



Foto 2: Area de la cancha y patio que necesita cambio de losa para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que suspender actividades ya que es el único espacio que se tiene para realizar las actividades educativas.



Foto 4: osa de patio terminada



Foto 5: pintado del patio y colocar porteras para practica de deportes, actividades de recreacion.




Foto 6: Patio pintado (cancha)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOR-129
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO JOLONGOT, EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-6555-43	FECHA	16/05/2024




Foto 1: mantenimiento porton de entrada.




Foto 2: cambio tendido eléctrico 2 aulas y cocina




Foto 3: pintado de porton




Foto 4: porton pintado




Foto 5: reparación de tendido eléctrico




Foto 6: pintado de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Centro Educativo Público

