



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FGR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO JOLONCOT, EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-6555-43	FECHA	19/07/2024




Foto 1: finalización de porton pintado, chapa nueva



Foto 2: Área de la cancha y patio pintada proporcionando a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: finalización tendido eléctrico de 2 aulas, cocina.



Foto 4: finalización de accesorios eléctricos toma corrientes.




Foto 5: finalización tendido eléctrico cocina





Foto 6: finalización de tendido eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y sello del Director	
---	---	--	---