

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TAMARINDO ALDEA ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6635-43	FECHA:	20/04/2024




Foto1: COLOCACIÓN DE PISO



Foto 2: NIVELACION Y LOSA EN EL PATIO



Foto 3: TERRAPLEN CERCA DEL PATIO



Foto 4: LOSA PARA EL PATIO



Foto 5: NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO



Foto6: COLOCACIÓN DE BARANDAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Ajux
Firma y sello del Presidente de la OPECUECA OFICIAL
BUREAU MIXTA

M. Juan Edil Sabán G
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

