



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TAMARINDO ALDEA ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6635-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: FINALIZACION DE COLOCACION DE PISO



Foto 2: TERRAPLEN CULMINADO



Foto 3: BARANDA COLOCADA



Foto 4: LOSA DE CONCRETO EN EL PATIO




Foto 5: NIVELACION Y COLOCACION DE PISO, TERMINADO




Foto 6: COLOCACIÓN DE PORTÓN EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Ajux

Firma y sello del Presidente de la ORE



M. Iván Edil Sabín

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

