

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS JOYAS, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6650-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sanjeo, tubería para drenaje.



Foto 2: Desmontaje de lámina.



Foto 3: Levantado de muro.



Foto 4: Instalación de balcones.



Foto 5: Instalación tubería agua potable.



Foto 6: Instalación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Bach

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

