

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS JOYAS, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6650-43	FECHA:	09/07/2024



Foto 1: Instalación de balcones, completo.



Foto 2: Mantenimiento de puertas, completo.



Foto 3: Levantado de muro.



Foto 4: Colocación de pila.




Foto 5: Mantenimiento de portón.



Foto 6: Repello y blanqueado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

