

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Vuelta Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vuelta Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7601-45	FECHA:	5/06/2024




Foto 1: Columnas y paredes laterales




Foto 2: Fundición de las columnas frontales




Foto 3: División construida para area del baño




Foto 4: Paredes para la construcción del baño



Foto 5: Disión de la segunda parte de la construcción




Foto 6: Paredes laterales del area a construir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O-P-F I-N-E-B Aldea Vuelta Grande, San Raymundo, Guatemala



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Vuelta Grande, San Raymundo, Guatemala

