

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Vuelta Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vuelta Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7601-45	FECHA:	20/07/2024




Foto 1: parte interior de la cocina ya terminada




Foto 2: Paredes del baño y division ya terminadas




Foto 3: Puerta que divide la cocina con el baño



Foto 4: Parte interior de la cocina y piso instalado finalizado



Foto 5: Puerta de entrada a la construcción




Foto 6: Puerta de baño ya instalada y terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O-P-F I-N-E-B	 Firma y Sello Director Centro de Mejoramiento de la Calidad Educativa
--	---

