

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR 1 VUELTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1 ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7721-43	FECHA:	17/04/2,024



Foto 1: inicio del muro perimetral



Foto 2: Avance del proyecto



Foto 3: Repello del muro



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6: Finalización del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM SECTOR 1 VUELTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR 1 ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-7721-43	FECHA	22/05/2024



Foto 1: SEGUIIMIENTO DEL REPELLO



Foto 2: Repello de muro



Foto 3: AVANCES DEL MURO



Foto 4: AVANCES DEL REPELLO



Foto 5: SEGUIMIENTO DEL REPELLO




Foto 6: FINALIZACIÓN DEL REPELLO:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.