

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM SECTOR 1 VUELTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR 1 ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-7721-43	FECHA	19/06/2024



Foto 1: INCIO DE PINTAR EL MURO



Foto 2: AVANCES DE LA PINTADA DEL MURO




Foto 3: SEGUMIENTO DEL PINTADO



Foto 4: AVANCES DE PINTADO DEL MURO



Foto 5: CULMINACIÓN DEL PINTADO




Foto 6: FINALIZACIÓN DEL MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Gestión de la Calidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.