

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7730-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto1: MATERIAL A UTILIZAR EN EL PROYECTO



Foto 2: FUNDICION DE PLANCHAS DE CONCRETO



Foto 3: FUNDICION DE PLANCHAS DE CONCRETO



Foto 4: FUNDICION DE PLANCHAS DE CONCRETO



Foto 5: NIVELACION DEL PATIO



Foto 6: CAMBIO DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

