

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN RAYMUNDO                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA CUMBRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-11-7730-43 | FECHA:                         | 21 DE JUNIO DE 2024                            |



Foto1: TECHADO DE LAMINA EXTERIOR



Foto 2: TECHADO DE LAMINA INTERIOR



Foto 3: CAMBIO DE PLANCHAS DE COCINA




Foto 4: REPARACION DE CHIMENEA



Foto 5: CULMINACION DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: CULMINACION DE PLANCHA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

