



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DE LOS AYAPANES, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9495-43	FECHA:	30-09-2024



FOTO 1. SE PINTARON LAS COSTANERAS.




FOTO 2. SE CONSTRUYO UN POYETON PARA FUEGO EN LA COCINA



FOTO 3. SE CONSTRUYO UNA MESA DE CONCRETO EN LA COCINA



FOTO 4. SE PINTARON LAS PAREDES DE LOS BAÑOS Y LAS PUERTAS




FOTO 5. SE COMBIARON VENTANAS



FOTO 6. SE REALIZO EL CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO, CABLE, BOMBILLAS, APAGADORES Y TOMA CORRIENTES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público