



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DE LOS AYAPANES, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9495-43	FECHA:	5-07-2024



FOTO 1. SE COLOCO CERAMICA EN LOS BAÑOS, SE PINTARON PUERTAS Y PAREDES



FOTO 2. SE CONSTRUYO UN LAVAMANO DE CONCRETO Y SE LE COLOCO AZUJELOS



FOTO 3. SE INSTALARON NUEVOS SANITARIOS Y AZUJELOS



FOTO 4. SE REALIZO UNA VENTANA PARA DESPACHADOR DE REFACCION PARA LOS NIÑOS EN LA COCINA.



FOTO 5. SE PINTARON LAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DE LOS SALONES.



FOTO 6. DESPACHADOR DE REFACCION PARA QUE LOS NIÑOS NO ENTREN A LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público