

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esc. Nac. de For. Secretarial adscrita a ESNACC J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle final 7-80 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9566-46	FECHA:	14/06/2024



Foto No. 1: Se Realiza una nueva ventana siendo trabajo extra ya que no estaba contemplado en el proyecto.




Foto No. 2 el top de cocina lleva un 85% de trabajo realizado.



Foto No. 3 Se puede visualizar el Top de cocina desde otro panorama.



Foto No. 4: Se coloco nuevo techo y antes de colocarle cielo falso a salón No. 44 se coloca rejas en techo por seguridad.



Foto No. 5: el Trabajo de instalación de techo en pasillo que conecta los dos módulos.



Foto No. 6: Instalación de techo, el cual esta realizado en un 90% aproximadamente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elena Xelaj Shuy

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

