

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esc. Nac. de For. Secretarial adscrita a ESNACC J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle final 7-80 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9566-46	FECHA:	24 DE JUNIO 2024



Foto No. 1: Se instala ventana y Balcon en el salón que se contemplo para cocina



Foto No. 2: Chimenea que se coloco en la cocina.



Foto No. 3: Top de Cocina en salón que se remozó para prepara alimentos el próximo ciclo escolar.



Foto. No. 4: Salon No. 44 donde se cambio techo.




Foto No. 5: Parte de frente de Salón donde se cambio techo.



Foto No. 6: Pasillo donde se colocó techo, se dejó un metro de pared para evitar el ingreso de agua cuando llueve con aire.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

