

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                    |                                |                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Fraijanes                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No.806 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-13-1869-43                      | FECHA:                         | 1/04/2024                                                 |



Foto 1: Sanitario a cambiar de baño de niñas



Foto 2: Cambio de grifos de los baños, 4 en total.



Foto 3: Mantenimiento a puertas de baños de niños y niñas, 6 en total




Foto 4: Cambio de malla perimetral parte de enfrente de la escuela.



Foto 5: Cambio de malla perimetral costado derecho de escuela.



Colocación de canal de PVC parte trasera de Dirección y clase de primer grado por filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Fraijanes                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No.806 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-13-1869-43                      | FECHA:                         | 1/04/2024                                                 |




Foto1: Balcones para mantenimiento



Foto 2: Balcón a sustituir




Foto 3: Chapas a cambiar



Foto 4: Tinaco e infraestructura para mantenimiento



Foto 5: Pintura exterior



Clase donde se harán 2 ventanas ya que no hay mucha ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Fraijanes                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No.806 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-13-1869-43                      | FECHA:                         | 1/04/2024                                                 |



Foto 1: Cambio de interruptores de luz, 4 en total.



Foto 2: Cambio de lamparas a focos ahorradores, instalación completa, 2 en total.



Foto 3: Cambio de viarios rotos, 9 en total.




Foto 4: Mantenimiento a portón principal de la escuela.



Foto 5: Mantenimiento de gradas y pasamanos.



Foto 6: Aplicación de impermeabilizante en paredes externas por filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                    |                                |                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Fraijanes                                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No.806 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanale |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-13-1869-43                      | FECHA:                         | 1/04/2024                                                |



Foto 1: Instalaciones previo a pintar



Foto 2: Instalaciones previo a pintar.



Foto 3: Instalaciones previo a pintar.



Foto 4: Instalaciones previo a pintar.




Foto 5: Instalaciones previo a pintar.



Foto 6: Instalaciones previo a pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p> | <p>Firma y sello del Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|