

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanale
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Baño de niños previo a su remozamiento



Foto 2: Cambio de sanitarios, baño de niños.



Foto 3: Colocación de sanitarios en baño de niños.



Foto 4: Pintura en baño de niños.



Foto 5: Pintura en baño de niñas



Foto 6: Baño niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Baño de niños terminado.



Foto 2: Baño de niñas terminado.



Foto 3: Baño de niños terminado.



Foto 4: baño de niñas terminado.



Foto 5: Clase de Párvulos pintada por dentro, terminado.



Foto 6: Clase de tercero pintada por dentro, terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Oficial Rural Mixta No. 806
CONCEPCIÓN RABANAL
FRAIJANES, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta No. 806
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanale
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Parte trasera módulo 4.



Foto 2: Parte delantera módulo 4.



Foto 3: Cambio de lámina módulo 1.



Foto 4: Clase de primer grado.



Foto 5: Colación de ventanales primer grado.



Foto 6: Remoción malla perimetral, módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Parte trasera baño de niños por fuera.



Foto 2: Parte de atrás módulo 2, pintado y con canal.



Foto 3: Ventana de primer grado módulo 1.



Foto 4: Dirección




Foto 5: Colación de canal parte de atrás de módulo 1.



Foto 6: Colocación de canal de parte de atrás de módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

