

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 803	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida 1-50 zona 2 Colonia Pavón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1870-43	FECHA:	



Levantado de Pared, Zanjeo y cimient



Levantado de pared zanjeo y cimient



Levantado de Techo en cocina



Foto 4 Levantado de Techo en cocina



Levantado de Techo en cocina



Foto 4 Levantado de Techo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Esperanza González Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Maykol Pooasangre Fong
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 803	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida 1-50 zona 2 Colonia Pavón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1870-43	FECHA:	




Foto 1 Cocina sustitucion de Azulejo



Foto 2 Sustitucion de Azulejo en cocina



sustitución de azulejo en cocina



Suatiución de Lamina en laborator de computación



Foto 5 sustitución de Lamina en Laboratorio de Computación.



Foto 6 sustitucion de lamina en laboratorio de Computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Sandra Esperanza González Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Mayckol Podesangre Fong
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

