

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.800	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta del Señor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1871-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: cocina en construcción



Foto 2: pintando aula nueva



Foto 3: instalación de ventanas



Foto 4: instalación de ventanas (vista lateral)



Foto 5: instalación de piso nuevo



Foto 6: seguimineto de piso en otra aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

