


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1892-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
 Foto 1: REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES		 Foto 2: VALUADOR, PROFESOR, OPF Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	
 Foto 3: REPELLO EN MURO DE FACHADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, RAMPA DE INGRESO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS		 Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, MANTENIMIENTO A PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	
 Foto 5: MANTENIMIENTO EN LAMINAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES		 Foto 6: VISTA DEL VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO	



Firma y sello de la Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal




Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
C.O. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1892-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
			
Foto 7: MANTENIMIENTO A PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON PASADOR PARA BAÑO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES		Foto 8: LAS PUERTAS DE BAÑOS YA REMOZADAS EN EL ÁREA DE NIÑAS, PINTURA DE MUROS EN MAL ESTADO	
			
Foto 9: REPELLO EN MURO DE FACHADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO RAMPA DE INGRESO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS		Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO PARA LAVAMANOS	
			
Foto 11: MURO COLINDANTE REMOZADO CON REPELLO, REPELLO EN FACHADA Y APLICACIÓN DE PINTURA		Foto 12: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, REMOZAMIENTO EN MUROS DE AULA CONTIGUO A PORTON, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE EN MÓDULO DE GRADAS E INSTALACIÓN DE LÁMINAS	

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Seguimiento



[Handwritten signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador del Proyecto

Fernando David de León Manrique

ARQUITECTO
Col. No. 7,272