



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                                     |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                           | MUNICIPIO:                     | Amatitlán                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Justo Rufino Barrios JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector 2 lote 102 Aldea Mesillas Bajas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-1895-43                                       | FECHA:                         | 12 de julio de 2024                    |



Foto1: Estructura metálica en el patio



Foto 2: Pintura exterior e interior de la Escuela




Foto 3: Reforzamiento y pintura del portón



Foto 4: Rampas de acceso




Foto 5: Elaboración de pasamanos



Foto 6: Reparación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público