



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                     |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                           | MUNICIPIO:                     | Amatitlán                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Justo Rufino Barrios JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector 2 lote 102, Aldea Mesillas Bajas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-1895-43                                       | FECHA:                         | 05 de agosto de 2024                    |




Foto1: Estructura metálica para el patio




Foto 2: Pintura interior y exterior de la escuela



Foto 3: Reforzamiento y pintura del portón



Foto 4: Rampas de acceso





Foto 5: Pasamanos de las gradas



Foto 6: Reparación de pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público