

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ADOLFO MAZARIEGOS MÉNDEZ J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ALDEA AGUA DE LA MINA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1900-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2,024



Foto1: Pila de cemento 1.



Foto 2: Pila de cemento 2.




Foto 3: Piso cerámico en aula.




Foto 4: Ventanas PVC.



Foto 5: Cernido de aula.



Foto 6: Ventanas tipo PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Alvarez
Enma Aracely Álvarez Juárez de Bonilla
Firma y sello del Presidente de la OPE



Marlene Guadalupe Malín Carrera de Rosales
Marlene Guadalupe Malín Carrera de Rosales
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

