

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MESILLAS ALTAS ALDEA MESILLAS BAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1904-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1:. Corrección de lavamanos




Foto 2:. Mejoras en sistema eléctrico



Foto 3:. Reinstalacion de tinaco



Foto 4:. Piso en aulas




Foto 5:. Cisterna para recoleccion de agua potable




Foto 6:. Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público