

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MESILLAS ALTAS ALDEA MESILLAS BAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1904-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1:. Corrección de lavamanos



Foto 2:. Mejoras en sistema eléctrico



Foto 3:. Reinstalación de tinaco




Foto 4:. Piso en aulas



Foto 5:. Cisterna para recolección de agua potable



Foto 6:. Conexión de toma corrientes y boladillo en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público