



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EJE QUEMADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal Aldea Eje Quemado lote 155
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1907-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cernido gris, torta de cemento e instalacion de estructura y enlaminado.




Foto 2: Fundicion de estufa rural y mesqa de concreto.




Foto 3: Reparacion de lamina




Foto 4: Rreparacion de canales



Foto 5: Fundicion del muro para drenaje




Foto 6: Instalacion de estructura metalica, enlaminado y canales con bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Eje Quemado
Jornada Matutina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Dirección



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EJE QUEMADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal Aldea Eje Quemado lote 155
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1907-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cambio de canales.



Foto 2: Instalación de canales



Foto 3: Aplicación de mezcón e instalación de piso de granito.



Foto 4: Instalación de caja y tubería para drenaje.




Foto 5:.



Foto 6:.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

