

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EJE QUEMADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal Aldea Eje Quemado lote 155
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1907-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Instalacion de puerta.



Foto 2: Azulejeado de estufa y mesa de concreto e instalacion de puertas para mesa de concreto.



Foto 3: Instalación de mosquitero




Foto 4: Instalacion de mosquitero



Foto 5: Levantado de muro para drenaje.




Foto 6: Instalacion de baranda.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EJE QUEMADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal Aldea Eje Quemado lote 155
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1907-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Reparación de canales



Foto 2: Instalación de canales con bajadas de agua.




Foto 3: Terminación de la instalación de piso.



Foto 4: Ampliación de tubería para drenaje.




Foto 5:.




Foto 6:.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Eje Quemado
Amatitlán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Eje Quemado
Amatitlán