



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Amatitlán, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle real al lago Contiguo al estadio municipal de Amatitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-19-22-45	FECHA:	14/10/2024



Foto: 1) Cambio de lamina duralita muy deteriorada por lámina acanalada.



Foto: 2) 70 metros de desmontado e instalaón lámina en mal estado y mantenimiento de costaneras en lo ambientes de educación física



Foto: 3) pared que se continuará el alto con 7 hiladas con el objetivo de evitar que se ingresen los ladrones.



Foto: 4) 15 metros de zocalo de pared de los baños de hombres.



Foto: 5) 3 salones que se necesita puertas de doble puerta.



Foto: 6) aula sin puerta por robo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la J.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

