

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Amatitlán, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle real al lago contiguo al estadio municipal de Amatitlán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1922-45	FECHA:	14/11/2024



Foto: 1) Cambio de lamina duralita muy deteriorada por lámina acanalada.



Foto: 2) 70 metros de desmontado e instalaón lámina en mal estado y mantenimiento de costaneras en lo ambientes de educación física



Foto: 3) pared que se continuará el alto con 7 hiladas con el objetivo de evitar que se ingresen los ladrones.



Foto: 4) 15 metros de zocalo de pared de los baños de hombres.



Foto: 5) 3 salones que se necesita puertas de doble puerta.



Foto: 6) aula sin puerta por robo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y se detalliza el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público