

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397	FECHA:	27/06/2024



Foto1: caja de agua de estas se hicieron dos, caja de aguas negras



Foto 2: tubería para agua potable, inicio de tubería de agua potable hacia la cocina



Foto 3: drenaje de aguas negras, tubería de agua potable



Foto 4: ingreso y salida de agua y drenaje de la pila en la cocina



Foto 5: inicio de la mesa que servirá para usos de la cocina



Foto 6: inicio de la mesa de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397	FECHA:	03/07/2024



Foto1: antes de la colocación del piso nuevo



Foto 2: inicio de colocación de piso



Foto 3: durante colocación de piso ceramico



Foto 4: casi finalización de la colocación del piso en cocina



Foto 5: colocación finalizada de piso en cocina



Foto 6: piso instalado para area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397	FECHA:	010/07/2024



Foto 1: pila casi terminada



Foto 2: terminación de lavadero en la pila para cocina



Foto 3: pila casi terminada

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397	FECHA:	08/07/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público