

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397	FECHA:	03/07/2024



Foto1: Terminación de la mesa de cocina



Foto 2: mesa finalizada



Foto 3: mesa casi terminada




Foto 4: mesa terminada



Foto 5: mesa terminada

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del C.E.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397-43	FECHA:	16/08/2024



Foto1:tubería agua de la cancha



Foto 2: tubería de agua de la cancha




Foto 3:tubería de agua de la cancha



Foto 4: tubería de agua de la cancha



Foto 5: tubería de agua de la cancha



Foto 6: tubería de agua de la cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

