

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida Final Barrio Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-7030-43	FECHA:	2/05/2024




Foto 1: Piso de salón 1ro.A Finalizado de instalar



Foto 2: Piso de salón 1ro.B Finalizado de instalar




Foto 3: Balcones y ventanales terminados en salón de 4to.B




Foto 4: Balcones y ventanales terminados en salón de 4to.C




Foto 5: Piso de salón 4to.c finalizado de instalar



Foto 6: Piso de salón de 4to.B finalizado de instalar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maily Ortiz
Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida Final Barrio Ingenio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-7030-43	FECHA:	2/05/2024




Foto 1: Piso, valcones y ventanas terminadas 4to.B y 4TO. C



Foto 2: Valcones y ventanas de 2do. B terminadas



Foto 3: Balcones y ventanas terminadas 4to.A




Foto 4: Balcones y ventanales terminados 2DO.c



Foto 5: Balcones internos y externos terminados 5to.B




Foto 6: Balcones externos terminados 5to.A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público