

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M. MIRLA JULIETA FLORES DE ALFARO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 7A primera calle Caserio San José aldea los Humitos Am
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8723-43	FECHA:	18/10/2024



Foto: 1



Foto: 2 REFORZADO DE LOZA SEGUNDO NIVEL



Foto: 3 PILA LAVAMANOS



Foto: 4 SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR PVC



Foto: 5 ACONDICIONAMIENTO DE COCINA



Foto: 6 ACONDICIONAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público