

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. MIRLA JULIETA FLORES DE ALFARO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8723-43	FECHA:	13/03/2025



retiro de venstanas y balcones



instalacion de ventanas



reparacion de division de salones



tehado de rotoplast



instalacion de ventanas



instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. MIRLA JULIETA FLORES DE ALFARO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8723-43	FECHA:	13/03/2025



retiro de ventanas y balcones



instalacion de ventanas



reparacion de division de salones



techo de rotoplast




instalacion de ventanas



instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firmas y Sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público