

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN PATRICIO J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE No. 8 manzana C Colonia San Patricio Camino a Aldea las trojes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8761-43	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto 7: porton ,columna y pared terminados



Foto 8: porton ,columna y pared terminados




Foto 9 balcones , aperturas de ventana y pintura exterior terminados



Foto 10: piso terminado



Foto 11: piso terminado



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN PATRICIO J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE No. 8 manzana C Colonia San Patricio Camino a Aldea las trojes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8761-43	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto1: pintura exterior de salones terminado



Foto 2: pintura de exterior de la escuela terminada



Foto 3: colocación de lamina terminada



Foto 4: colocación de lamina terminada




Foto 5: trabajo adicional logo de la escuela y letras




Foto 6: sistema eléctrico terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

