



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                                                                    | GUATEMALA SUR       | MUNICIPIO:                                                                                                                                           | AMATITLAN                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                                                      | EORM PEDRO CALDERON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                       | 3ERA. CALLE, LOTE NO. 20 ALDEA LOMA LARGA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                                                      | 01-14-8837-42       | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                                                                                              | 13/08/2024                                |
|                                                                                                                 |                     |                                                                    |                                           |
| <p>Foto 1: VISTA PANORAMICA DE ESCUELA MÓDULOS DE AULAS A LOS LATERALES Y GRADAS AL CENTRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p> |                     | <p>Foto 2: OPF, DIRECTORA Y CONSULTOR</p>                                                                                                            |                                           |
|                                                                                                               |                     |                                                                  |                                           |
| <p>Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS</p>                                             |                     | <p>Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS</p> |                                           |
|                                                                                                               |                     |                                                                  |                                           |
| <p>Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE HIERRO EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS</p>                                             |                     | <p>Foto 6: VISTA DEL CONSULTOR EN ESCUELA A CARGO</p>                                                                                                |                                           |

*Aranda Jacoby Cruz Muriel*

Firma y sello del Presidente de la OPE



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

*Fernando David de León Manrique*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Fernando David de León Manrique**  
**ARQUITECTO**  
**Cól. No. 7,272**



HOJA 2/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                      | GUATEMALA SUR       | MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                             | AMATITLAN                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                        | EORM PEDRO CALDERON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | 3ERA. CALLE, LOTE NO. 20 ALDEA LOMA LARGA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                        | 01-14-8837-42       | FECHA DE LA INSPECCIÓN                                                                                                                                                                                                                | 13/08/2024                                |
|  <p>Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO</p> |                     |  <p>Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES</p>                                            |                                           |
|  <p>Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIERRO EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>                               |                     |  <p>Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIERRO EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>                                 |                                           |
|  <p>Foto 11: APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA</p>       |                     |  <p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES</p> |                                           |

Brenda Jacoby Engu Mañrique

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello No. Colegiado del Evaluador de Campo

Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
Col. No. 7,272