

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 COLONIA SAN LUIS, ANEXO A SAN PATRICIO, AMATITLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-9201-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23 de Octubre de 2024



Foto1: . SANITARIOS DE MUJERES Y VARONES



Foto 3: CAMINO Y CORREDOR



Foto 5: CERNIDO DE SALÓN Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO.




Foto 2: VIGA LINEAL




Foto 4: AMPLIACIÓN DE SALÓN



Foto 6: sanitarios y ampliación de salón


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura Planificador de la DIDEUC


Persona de la DIDEUC que verifica los Servicios de Apoyo
Nombre, puesto y firma
SUBFOCE
DIDEUC GSUR