



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: PREPARACION DE LUGAR PARA BASURERO



Foto 2: CONSTRUCCIÓN DE BASURERO



Foto 3: LEVANTAMIENTO DE MURO SOBRE MURO



Foto 4: ESPACIO DONDE SERÁ BASURERO



Foto 5: ESPACIO DE BASURERO



Foto 6: PARED CONSTRUIDA MURO SOBRE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: LEVANTAR DOS FILAS DE ALTURA PARA SALON Y COCINA



Foto 2: LEVANTAR DOS FILAS DE ALTURA PARA SALON Y COCINA



Foto 3: LEVANTAR DOS FILAS DE ALTURA PARA SALON Y COCINA



Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE MURO SOBRE MURO



Foto 5: CONSTRUCCIÓN DE MURO SOBRE MURO



Foto 6: CONSTRUCCIÓN DE MURO SOBRE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: LEVANTADO DE MURO SOBRE MURO *



Foto 2: LEVANTADO DE MURO SOBRE MURO



Foto 3: LEVANTADO DE MURO SOBRE MURO



Foto 4: LEVANTADO DE MURO SOBRE MURO



Foto 5: CONSTRUCCIÓN DE PILETA



Foto 6: CONSTRUCCIÓN DE PILETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: PILETA EN CONSTRUCCIÓN



Foto 2: PILETA EN CONSTRUCCIÓN



Foto 3: PILETA EN CONSTRUCCIÓN



Foto 4: PILETA EN CONSTRUCCIÓN



Foto 5: LEVANTADO DE 2 FILAS DE BLOK EN COSINA Y SALON



Foto 6: LEVANTADO DE 2 FILAS DE BLOK EN COSINA Y SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: LEVANTADO DE 2 FILAS DE BLOK EN COSINA Y SALON



Foto 2: LEVANTADO DE 2 FILAS DE BLOK EN COSINA Y SALON



Foto 3: COLOCACION DE COSTANERAS QUE SE DIO MANTENIMIENTO



Foto 4: COLOCACION DE COSTANERAS QUE SE DIO MANTENIMIENTO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: REPELLO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: REPELLO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPELLO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPELLO DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: REPELLO DE SALÓN



Foto 6: REPELLO DE SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: ARMazón DE FACHADA DE PORTÓN



Foto 2: ARMazón DE FACHADA DE PORTÓN



Foto 3: ARMazón DE FACHADA DE PORTÓN



Foto 4: ARMazón DE FACHADA DE PORTÓN




Foto 5: COLOCACIÓN DE PISO



Foto 6: LEVANTADO DE DOS FILAS PARA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

