



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: PINTURA DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: PINTURA DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: PINTURA DE COSINA Y FACHADA



Foto 4: PINTURA DE DE SALON Y COCINA




Foto 5: TORTA DE PISO DE BASURERO



Foto 6: TORTA DE CEMENTO PARA BASURERO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: PILETA DE 3 LAVADEROS



Foto 2: PILETA DE 3 LAVADEROS



Foto 3: PISO DE SALON



Foto 4: PISO DE SALON



Foto 5: LÁMINA DE COCINA



Foto 6: LÁMINA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: SALON DE PRIMERO



Foto 2: SALON DE PRIMERO



Foto 3: FACHADA DE LA ESCUELA



Foto 4: FACHADA DE ESCUELA



Foto 5: TERMINADA FACHADA DE ESCUELA



Foto 6: TERMINADA FACHADA DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3: SALÓN DE COSINA Y PRIMERO




Foto 4: SALÓN DE COSINA Y PRIMERO



Foto 5: FACHADA



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL AMANECER J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 TA CALLE 2-34 ZONA 8 VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0088-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: FACHADA TERMINADA



Foto 2: MURO TERMINADO



Foto 3: SALÓN DE PRIMERO



Foto 4: PISO DE SALÓN



Foto 5: PILETA 3 LAVADEROS



Foto 6: FACHADA DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

