

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55, ZONA 2, COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0334-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1.: Área de sustitución de ventanas



Foto 2.: Área de colocación de balcones salón de computación



Foto 3.: Construcción de banca




Foto 4.: Ampliación de cubierta y bajadas pluviales



Foto 5.: Fundición alrededores de cancha polideportiva



Foto 6.: Sustitución de un mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55, ZONA 2, COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0334-45	FECHA:	20/05/2024



Proyecto de reja sala de maestros concluido

Foto 7.: Reja sala de maestros



Foto 8. Construcción de mesa de tienda escolar



Foto 9. Colocación de balcones aula primer nivel




Foto 10. Reparación y modificación marco de porteria



Foto 11. Construcción de escenario cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

