

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.59	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta avenida 2-25 zona 12 Ciudad Real 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1925-42	FECHA:	10/10/2024




Foto: 1 Ventanas por arreglar



Foto: 2 Aumentar alto de pared




Foto: 3 Parte de la escuela para pintar y techo que cambiar




Foto: 4 Área para pintar




Foto: 5 Área de instalacion de servicio sanitario y pileta




Foto: 6 Servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberlin Asriola

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

