

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.59	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta avenida 2-25 zona 12 Ciudad Real 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1925-42	FECHA:	10/10/2024



Foto: 1 Ventanas por arreglar



Foto: 2 Aumentar alto de pared



Foto: 3 Parte de la escuela para pintar y techo que cambiar




Foto: 4 área para pintar




Foto: 5 área de instalacion de servicio sanitario y pileta



Foto: 6 Rampa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberlin Ariola
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

