

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	3/11/2024



MANTENIMEINTO DE ESTRUCTURA METALICA



RETIRO DE LAMINA DURALITA



MANTENIMEINTO PINTURA TRES MANOS AZUL BANDERA, LUEGO DE LIJAR ESTRUCTURA METALICA



LAMINA DE DURALITA RETIRADA



MATERIAL QUE SE RETIRA DEL TECHO, DURALITA INSERVIBLE



COLOCACION DE TECHO EN SALONES DE CLASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DENICELY ORISTINA GAMBOA
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	5/11/2024





INIAN A PREPARAR EL AREA DE FUNDICION PARA RAMPA



AREA PREPARADA Y COMPACTADA PARA RAMPA Y CORREDOR



TRABAJOS EN PROCESO DE RAMPA Y CORREDOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 DENICELY ORISTINA GAMBOA Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADASPREVIOX DURANTEFE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL ME
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	1/11/2024



COMPRA DE PILA Y MATERIALES



ADQUISICION DE MATERIALES



AREA PREVISTA PARA COLOCACION DE PILA Y EN TRABAJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



DENICELY ORISTINA GAMBOA
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida 6ta calle zona 12 colonia mezquital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993-43	FECHA:	1/11/2024




COMPRA DE PILA Y MATERIALES




ADQUISICION DE MATERIALES



AREA PREVISTA PARA COLOCACION DE PILA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


DENICELY ORISTINA GAMBOA DE CAZUN
Firma y sello del Presidente de la OPF


ALIDA ESTHER CHAVARRIA JUAREZ DE JACO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

