

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                      |                                |                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                            | MUNICIPIO:                     | Villa Nueva                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 598 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 25 Calle 6-21 Zona 12 , Colonia Villalobos I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-15-1996-43                        | FECHA:                         | 05/12/2024                                   |



Foto: CAMBIO DE TECHO



Foto: 2 CAMBIO DE TECHO



Foto: 3 SANITARIOS



Foto: 4 ACCESORIOS




Foto: 5 PINTURA



Foto: 6 PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público