

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 sector 4 Valle Alegre zona 2 Caserio El Calvario.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 15 -2013 -43	FECHA:	15 de septiembre de 2024



Foto 1: PROFUNDIDAD DE ZANJEOS .



Foto 2: CONSTRUCCION DE CIMIENTO .



Foto 3: LEVANTADO DE COLUMNAS .



Foto 4: LEVANTADO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: LEVANTADO DE MURO DE CONTENCIÓN , PINIADO



Foto 6: TERMINANDO MURO DE CONTENCIÓN TODO PINIADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 sector 4 Valle Alegre zona 2 Caserio El Calvario.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 15 -2013 -43	FECHA:	GUATEMALA 1 de OCTUBRE DE 2024



Foto1: ESPACIO DE LAVAMANOS A REHABILITAR



Foto 2: ESPACIO DE CANCHA A REHABILITAR




Foto 3: PAREDES REHABILITADAS



Foto 4: PARED DE SALON A REHABILITAR .



Foto 5: ESPACIOS DE PAREDES A REHABILITAR



Foto 6: ESPACIOS A REHABILITAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público