

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 sector 4 Valle Alegre zona 2 Caserio El Calvario.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 15 -2013 -43	FECHA:	GUATEMALA 1 DE OCTUBRE 2024




Foto1: REHABILITACION TERMINADA DE PARED.



Foto 2: AULAS REHABILITADAS



Foto 3: MODULO DE AULAS REHABILITADAS



Foto 4: MODULO DE AULAS REHABILITADAS .



Foto 5: PROYECTO FINAL.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1 sector 4 Valle Alegre zona 2 Caserio El Calvario.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 15 -2013 -43	FECHA:	GUATEMALA 1 DE OCTUBRE 2024



Foto1: TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: GRADAS



Foto 4: TERMINACION DE TORTA CEMENTO .

Foto 5: PROYECTO FINAL.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

