



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. 50 ZONA 6 COLONIA MARIANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2016-43	FECHA:	16 DE AGOSTO



Foto 1: COLOCACIÓN DE BIGA PARA DETENER EL TECHO DONDE SE ENCUENTRA EL TINACO DE AGUA



Foto 2: AMPLIACIÓN DE VENTANAS Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PVC



Foto 3: NUEVA PILA



Foto 4: TRABAJO DE ELECTRICIDAD Y COLOCACIÓN DE AZULEJO



Foto 5: AMPLIACIÓN DE VENTANA TRASERA Y COLOCACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

